

Preciso che lo strato di cemento della strada, grava su un muro di pietre a secco, dell'altezza di circa un metro e cinquanta e che sul tratto in questione, transitano non solo i proprietari delle abitazioni ma anche gli addetti al servizio postale o per consegne varie ed inoltre, lungo il tracciato sono ovviamente presenti tutti i sottoservizi quali acqua, gas, fognatura, e linee telefoniche.

Ciò premesso, considerato che ai sensi delle norme vigenti, il ripristino e consolidamento del muro di contenimento su cui poggia il massetto stradale, è di competenza dei proprietari iscritti nell'estratto tavolare, invito l'Amministrazione Comunale ad intervenire con urgenza nei confronti dei proprietari, affinché il tratto di strada venga ripristinato e messo in sicurezza.

Lista Dipiazza
Martucci Stefano SKERJAN Luciano

Trieste, 5 marzo 2015