

ATTESO che da alcune segnalazioni pervenute prosegue l'ingresso errato di mezzi pesanti dallo svincolo stradale sopra l'abitato di Longera in discesa verso la città e che i mezzi, inadatti alla strettezza della strada, costituiscono pericolo per il traffico ma anche spesso danno per i muti di contenimento che vengono colpiti dalle parti più sporgenti;

ATTESO che inoltre su detti muri esistono vincoli ambientali (muretti a secco, edificati con regole stringenti) che non permettono un loro rafforzamento contro eventuali cedimenti da urto;

ATTESO che questi ingressi sono probabilmente dovuti a difetti di comunicazione con le strumentazioni GPS per inadeguatezza delle stesse e comunque anche causate da mancanza o poca chiarezza della tabellonistica verticale;

IL VI° CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE

Chiede all'Amministrazione:

- 1) Di farsi parte attiva nel segnalare ove possibile ai gestori dei sistemi di guida GPS l'inagibilità per mezzi pesanti della strada in questione
- 2) Di richiedere a chi di competenza di apporre adeguata e visibile segnaletica sullo svincolo e sulle sue diramazioni relativa ai divieti ed ai vincoli esistenti (larghezza massima dei mezzi, altezza degli stessi e peso massimo consentiti, divieto di accesso a mezzi lunghi ecc.)